

Dipl.Geol.F.Ohin GmbH  
 Achenweg 3  
 83101 Rohrdorf  
 Tel.: 08032 91220

Bearbeiter: Fr. Klotz

Datum: 09.10.2019

# Körnungslinie

DIN 18123


BV Neufinsing Kastanienweg FINr 609

Prüfungsnummer:

Probe entnommen am: 01.10.2019 02.10.2019

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise: Nasssieb- und Schlämmanalyse



Signatur:	RKS 1	RKS 2	RKS 3
Entnahmestelle:	RKS 1	RKS 2	RKS 3
Tiefe:	4,7 m - 6,4 m	6,0 m - 7,0 m	6,6 m - 8,0 m
Bodenart	G, s	G, s, u'	G, s, u
U/Cc	23,6/2,3	56,8/1,8	-/-
k [m/sl (Hazen):	$3,4 \cdot 10^{-3}$	$2,1 \cdot 10^{-4}$	-
T/U/S/G [%]:	-/1,2/19,5/78,0	-/6,5/28,2/64,7	-/19,9/31,3/48,7
Frostsicherheit	F1	F2	F3
Reibungswinkel	39,7	39,1	38,2
Bodengruppe	GW	GU	GU*
Kornkennzahl	0028	0136	0235

Bemerkungen:

Zu- und Abschläge Reibungswinkel:  
 Korrektur für Abstufung: mittel (+-0°)  
 Korrektur für Lagerung: mittel (+-0°)  
 Korrektur für Kornform: mittel (+-0°)

Bericht:  
 19-10-01  
 Anlage:  
 3.1